pièces des composantes



# pièces des composantes


# LES BARRES CHAUFFANTES AVEC OU SANS AILETTES

INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

Les barres chauffantes sans ailettes sont composées d'un élément chauffant, d'une enveloppe ou gaine protectrice et de pièces de montage. Servant d'appareil de chauffage par rayonnement, elles ont des ailettes pour maximiser la surface active et le transfert de chaleur vers l'air. Elles sont serrées ou vissées sur des objets ou surfaces solides dans de nombreuses applications de chauffage.

Les barres chauffantes WATTCO<sup>MC</sup> offrent le meilleur choix polyvalent pour offrir un bon chauffage de surface de contact sur de grandes superficies.



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Munies d'une isolation pour réduire la perte de chaleur
  - o Matériaux isolants:

Oxyde de magnésium

Mica

Fibre de verre

Minéraux

wiineraux

Matériaux céramiques Modèles de montage disponibles pour les barres chauffantes:

- o Rainures de montage avec trous
- o Rainures de montage avec fentes
- o Fentes ou trous sans rainures
- Dimensions, puissances et matériaux spéciaux fournis sur demande
  - o Matériaux de gaine:

Aluminium

Fer

Acier

Acier inoxydable

Acier aluminé

Acier revêtu de zinc

- · Compressées sous haute pression
- · Offertes dans une vaste sélection de puissances
- Fabriquées sur mesure pour répondre à vos spécifications
- Installation facile et économique
- Opération facile
- Conception avec des matériaux de première classe (fil de résistance en alliage haute température)
- Répartition uniforme de la chaleur
- Résistance à la corrosion et apparence attrayante (avec des barres chauffantes à l'acier aluminé et une gaine en acier inoxydable)
- · Adaptabilité aux températures élevées
- Résistance à la vibration (avec un matériau réfractaire, semi-vitrifié et compacté et une construction à gaine rigide
- · Construction robuste
- Durabilité
- Polyvalence

#### · Chauffage de surface

- o Matrices
- o Moules
- o Réservoirs

#### • Chauffage d'air

**APPLICATIONS** 

- o Fours
- o Armoires de séchage
- o Fours de cuisson
- o Fours de déshydratation sous vide
- o Protection des moteurs contre l'humidité
- · Résistances chutrices
  - o Applications en ligne dans les chemins de fer et bancs d'essai
- Hivérisation
  - o Trémies
  - o Convoyeurs
  - o Conduits
  - o Systèmes de chauffage automobile
  - o Dégel
  - o Les panneaux de commande
- Déshumidificateurs
- · Chauffage local
- Équipement de conditionnement et de scellage
- · Appareils pour réchauffer les aliments
- · Presses à vulcaniser
- · Matériel de séchage
- · Appareils de laboratoire
- · Climatisation de l'air

Les sections suivantes vous aideront à sélectionner une barre chauffante avec ou sans ailettes pour répondre aux impératifs de votre application. Appelez au 1 800 4WATTCO (1 800 492-8826) pour une aide supplémentaire.

# DE VOTRE BARRE CHAUFFANTE WATTCOMC AVEC OU SANS AILETTES

FACTEURS À CONSIDÉRER

Veuillez considérer les facteurs suivants afin de sélectionner la barre chauffante la plus appropriée.

- · La température d'utilisation
- · La puissance surfacique de l'élément chauffant (consultez-nous)
- Le matériau de la gaine (corrosif ou non corrosive)
  - o La température du corrodant
  - o Le degré d'aération du corrodant exposé
  - o La vélocité du corrodant

#### **CONSTRUCTION DES BARRES CHAUFFANTES DE MODÈLE CPS\*\*T1**

Les barres chauffantes de modèle CPS\*\*T1 sont composées de deux bornes décalées à une extrémité. Reportez-vous au Tableau 2 pour voir la liste des barres chauffantes à gaine d'acier aluminé.

#### **BESOIN D'AIDE?**

Appelez au 1 800 4WATTCO (1 800 492-8826) pour de plus amples renseignements ou pour de l'aide supplémentaire.





# pièces des composantes

#### **BARRES CHAUFFANTES DE MODÈLE CPO\*\*T1**

BARRES CHAUFFANTES DE MODÈLE SS CPO\*\*T1 À GAINE D'ACIER INOXYDABLE Reportez-vous au tableau 1 pour voir la liste des barres chauffantes à gaine d'acier aluminé.

APPLICATIONS
Chauffage de surface
Chauffage d'air industriel
Résistances
Hivérisation
Appareils pour réchauffer les aliments
Équipement de conditionnement et de
scellage

FIL no. 10-32

MATÉRIAU DE LA GAINE	MODÈLE
Acier aluminé Température maximale de la gaine de 538°C (1000°F)	СРО

# Acier inoxydable Température maximale de la gaine de 649°C (1200°C) FENTE 13/16 x 1/2

#### Remarques:

- Tensions des barres chauffantes standard indiquées dans le tableau: 120 V et 240 V.
- Des barres chauffantes de 287 V sont également offertes.
- Vous pouvez également utiliser les barres chauffantes indiquées ci-dessous avec de plus faibles tensions.
- Vous pouvez aussi utiliser de plus hautes tensions avec certaines barres chauffantes.
- Pour des températures plus élevées, utilisez des barres chauffantes en acier inoxydable comme indiqué au tableau 2.
- Utilisez des isolateurs supplémentaires lorsque la tension à la terre dépasse 300 V. Consultez la page 6.7.



Appelez au 1 800 4WATTCO (1 800 492-8826) pour de plus amples renseignements ou pour de l'aide supplémentaire.





-3/8

	DIM. A	_	,	WATTS PAR	N	O. DE CATALOGI	
(po.)	(n	nm) WAT	rs (po. <sup>2</sup>	(cm <sup>2</sup> )	120V	240V	287V
5 1/2	14	10 12	5 15.7	2.4	CPO051251-T1	CPO051252-T1	
6	15	52 15	0 15.2	2.4	CPO061501-T1	CPO061502-T1	
7 1/4	18	34 10	0 8.2	1.3	CPO071001-T1	CPO071002-T1	
7 1/4	18	34 15	0 12.3	1.9	CPO074501-T1	CPO074502-T1	
8	20	03 15	0 10.0	1.6	CPO081501-T1	CPO081502-T1	
8	20	03 17	5 11.7	1.8	CPO081751-T1	CPO081752-T1	
10 1/2	26	67 25	0 10.3	1.6	CPO102501-T1	CPO102502-T1	
11 3/4	29	98 25	0 8.6	1.3	CPO112501-T1	CPO112502-T1	
14	35	56 30	0 8.0	1.2	CPO143001-T1	CPO143002-T1	
15	38	31 32	5 7.9	1.2	CPO153251-T1	CPO153252-T1	
17 3/4	45	51 35	0 6.8	1.1	CPO173501-T1	CPO173502-T1	
17 3/4	45	51 37	5 7.3	1.1	CPO173751-T1	CPO173752-T1	
17 3/4	45	51 50	0 9.7	1.5	CPO175001-T1	CPO175002-T1	
17 3/4	45	51 25	0 4.8	0.7	CPO172501-T1	CPO172502-T1	
19 1/2	49	95 35	0 6.0	0.9	CPO193501-T1	CPO193502-T1	
19 1/2	49	95 50	0 8.6	1.3	CPO195001-T1	CPO195002-T1	
21	53	33 50	0 7.8	1.2	CPO215001-T1	CPO215002-T1	
23 1/2	59	97 50	0 6.8	1.1	CPO235001-T1	CPO235002-T1	CP1235003-T1
23 1/2	59	97 75	0 10.3	1.6	CPO237501-T1	CPO237502-T1	
25 1/2	64	18 50	0 6.2	1.0	CPO255001-T1	CPO255002-T1	
25 1/2	64	18 75	0 9.3	1.4	CPO257501-T1	CPO257502-T1	
26 3/4	67	79 70	0 8.2	1.3	CPO267001-T1	CPO267002-T1	
30 1/4	76	58 75	0 7.6	1.2	CPO307501-T1	CPO307502-T1	CP1307503-T1
33 1/2	85	51 75	0 6.8	1.1	CPO337501-T1	CPO337502-T1	
35 3/4	90	08 100	0 8.4	1.3	CPO351001-T1	CPO351002-T1	CP1351003-T1
38 1/2	97	78 80	0 6.2	1.0	CPO388001-T1	CPO388002-T1	
38 1/2	97	78 100	0 7.7	1.2	CPO391001-T1		
42 1/4	107	73 125	0 8.7	1.3	CPO421251-T1	CPO421252-T1	
42 1/4	107	73 150	0 10.5	1.6	CPO421501-T1	CPO421502-T1	

LORS D'UNE COMMANDE, VEUILLEZ SPÉCIFIER: No de catalogue, Tension, Puissance, Quantité, Options.






#### **BARRES CHAUFFANTES DE MODÈLE CPS\*\*T1**

Les barres chauffantes de modèle CPS\*\*1 sont composées de deux bornes à chaque extrémité. Reportez-vous au tableau 2 pour voir la liste des barres chauffantes à gaine d'acier aluminé.

APPLICATIONS	MATÉRIAU DE LA GAINE	MODÈLE
Chauffage de surface Chauffage d'air industriel Résistances Hivérisation Appareils pour réchauffer les aliments Équipement de conditionnement et de scellage	Acier aluminé Température maximale de la gaine de 538°C (1000°F)	СРО
	Acier inoxydable Température maximale de la gaine de 649°C (1200°C)	CPS



#### Remarques:

- Tensions des barres chauffantes standard indiquées dans le tableau: 120 V et 240 V.
- Des barres chauffantes de 287 V sont également offertes
- Vous pouvez également utiliser les barres chauffantes indiquées ci-dessous avec de plus faibles tensions.
- Vous pouvez aussi utiliser de plus hautes tensions avec certaines barres chauffantes.
- Pour des températures plus élevées, utilisez des barres chauffantes en acier inoxydable comme indiqué au tableau 2.
- Utilisez des isolateurs supplémentaires lorsque la tension à la terre dépasse 300 V. Consultez la page 6.7.

#### **BESOIN D'AIDE?**

Appelez au 1 800 4WATTCO (1 800 492-8826) pour de plus amples renseignements ou pour de l'aide supplémentaire.



TABLEAU 2 - Barres chauffantes de modèle CPS Deux bornes à une extrémité et gaine d'acier inoxydable

	DIM. A		WATTS	PAR	N C	. DE CATALOGU	
(po.)	(mm)	WATTS	(po. <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )	120V	240V	287V
5 1/2	140	250	31.4	4.9	CPS052501-T1	CPS052502-T1	
6	152	300	30.5	4.7	CPS063001-T1	CPS063002-T1	
7 1/4	184	100	8.2	1.3	CPS071001-T1	CPS071002-T1	
7 1/4	184	200	16.4	2.5	CPS072001-T1	CPS072002-T1	
8	203	250	16.7	2.6	CPS082501-T1	CPS082502-T1	
8	203	400	26.7	4.1	CPS084001-T1	CPS084002-T1	
10 1/2	267	350	14.4	2.2	CPS103501-T1	CPS103502-T1	
10 1/2	267	400	16.4	2.5	CPS104001-T1	CPS104002-T1	
11 3/4	298	350	12.0	1.9	CPS113501-T1	CPS113502-T1	
11 3/4	298	500	17.2	2.7	CPS115001-T1	CPS115002-T1	
14	356	500	13.3	2.1	CPS145001-T1	CPS145002-T1	
15	381	500	12.1	1.9	CPS155001-T1	CPS155002-T1	
17 3/4	451	350	6.8	1.1	CPS173501-T1	CPS173502-T1	
17 3/4	451	500	9.7	1.5	CPS175001-T1	CPS175002-T1	CPS175003-T1
17 3/4	451	750	14.5	2.2	CPS177501-T1	CPS177502-T1	
17 3/4	451	1000	19.4	3.0	CPS181001-T1	CPS181002-T1	
19 1/2	495	500	8.6	1.3	CPS195001-T1	CPS195002-T1	
19 1/2	495	1000	17.2	2.7	CPS201001-T1	CPS201002-T1	
21	533	750	11.8	1.8	CPS217501-T1	CPS217502-T1	
23 1/2	597	500	6.8	1.1	CPS235001-T1	CPS235002-T1	
23 1/2	597	750	10.3	1.6	CPS237501-T1	CPS237502-T1	CPS237503-T1
23 1/2	597	1000	13.7	2.1	CPS241001-T1	CPS241002-T1	
25 1/2	648	750	9.3	1.4	CPS257501-T1	CPS257502-T1	
25 1/2	648	1000	12.4	1.9	CPS261001-T1	CPS261002-T1	
26 3/4	679	1000	11.7	1.8	CPS261001-T1	CPS261002-T1	
30 1/4	768	750	7.6	1.2	CPS307501-T1	CPS307502-T1	
30 1/4	768	1000	10.2	1.6	CPS311001-T1	CPS311002-T1	CPS311003-T1
30 1/2	851	750	6.8	1.1	CPS337501-T1	CPS337502-T1	
35 3/4	908	1000	8.4	1.3	CPS351001-T1	CPS351002-T1	
35 3/4	908	1500	12.6	2.0	CPS351501-T1	CPS351502-T1	CPS351503-T1
38 1/2	978	1000	7.7	1.2	CPS381001-T1	CPS381002-T1	
42 1/4	1073	1250	8.7	1.3	CPS421251-T1	CPS421252-T1	
42 1/4	1073	1500	10.5	1.6	CPS421501-T1	CPS421502-T1	

LORS D'UNE COMMANDE, VEUILLEZ SPÉCIFIER: No de catalogue, Tension , Puissance, Quantité, Options.






# pièces des composantes

#### **BARRES CHAUFFANTES DE MODÈLE CPO\*\*T2**

Les barres chauffantes de modèle CPO\*\*T2 sont composées de deux bornes à chaque extrémité. Reportez-vous au Tableau 3 pour voir la liste des barres chauffantes à gaine d'acier aluminé.

APPLICATIONS	MATÉRIAU DE LA GAINE
Chauffage de surface Chauffage d'air industriel Résistances	Acier aluminé Température maximale de la gaine de 538°C (1000°F)
Hivérisation Appareils pour réchauffer les aliments Équipement de conditionnement et de scellage	Acier inoxydable Température maximale de la gaine de 649°C (1200°C)

MATÉRIAU DE LA GAINE	MODÈLE
Acier aluminé Température maximale de la gaine de 538°C (1000°F)	СРО
Acier inoxydable Température maximale de la gaine de 649°C (1200°C)	CPS



#### Remarques:

- Tensions des barres chauffantes standard indiquées dans le tableau: 120 V et 240 V.
- Des barres chauffantes de 287 V sont également
- · Vous pouvez également utiliser les barres chauffantes indiquées ci-dessous avec de plus faibles
- · Vous pouvez aussi utiliser de plus hautes tensions avec certaines barres chauffantes.
- · Pour des températures plus élevées, utilisez des barres chauffantes en acier inoxydable comme indiqué au tableau 2.
- Utilisez des isolateurs supplémentaires lorsque la tension à la terre dépasse 300 V. Consultez la page

#### **BESOIN D'AIDE?**

Appelez au 1 800 4WATTCO (1 800 492-8826) pour de plus amples renseignements ou pour de l'aide supplémentaire.



TABLEAU 3 - Barres chauffantes de modèle CPO Une borne à chaque extrémité et gaine d'acier aluminé

	DIM. A		WATTS	PAR	NO. DE CA	TALOGUE
(po.)	(mm)	WATTS	(po. <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )	120V	240V
7 1/4	184	100	8.2	1.3	CPO071001-T2	CPO071002-T2
7 1/4	184	150	12.3	1.9	CPO071501-T2	CPO071502-T2
8	203	150	10.0	1.6	CPO081501-T2	CPO081502-T2
9 1/2	241	200	9.7	1.5	CPO092001-T2	CPO092002-T2
11 3/4	298	250	8.6	1.3	CPO112501-T2	CPO112502-T2
14	356	300	8.0	1.2	CPO143001-T2	CPO143002-T2
15	381	325	7.9	1.2	CPO153251-T2	CPO153252-T2
17 3/4	451	350	6.8	1.1	CPO173501-T2	CPO173502-T2
17 3/4	451	375	7.3	1.1	CPO173751-T2	CPO173752-T2
17 3/4	451	500	9.7	1.5	CPO175001-T2	CPO175002-T2
19 1/2	495	500	8.6	1.3	CPO195001-T2	CPO195002-T2
21	533	500	7.8	1.2	CPO215001-T2	CPO215002-T2
23 1/2	597	250	3.4	0.5	CPO232501-T2	CPO232502-T2
23 1/2	597	500	6.8	1.1	CPO235001-T2	CPO235002-T2
25 1/2	648	750	9.3	1.4	CPO257501-T2	CPO257502-T2
26 3/4	679	700	8.2	1.3	CPO267001-T2	CPO267002-T2
30 1/4	768	750	7.6	1.2	CPO307501-T2	CPO307502-T2
33 1/2	851	750	6.8	1.1	CPO337501-T2	CPO337502-T2
35 3/4	908	1000	8.4	1.3	CPO351001-T2	CPO351002-T2
38 1/2	978	1000	7.7	1.2	CPO381001-T2	CPO381002-T2
42 1/4	1073	1250	8.7	1.3	CPO421251-T2	CPO421252-T2

LORS D'UNE COMMANDE, VEUILLEZ SPÉCIFIER: No de catalogue, Tension, Puissance, Quantité, Options.

#### **BARRES CHAUFFANTES DE MODÈLE CPS\*\*T2**

FIL no. 10-32

TYP.

1/10

Reportez-vous au tableau 4 pour voir la liste des barres chauffantes à gaine d'acier aluminé.

#### **APPLICATIONS** MATÉRIAU DE LA GAINE **MODÈLE** Acier aluminé Chauffage de surface Température maximale de la CPO Chauffage d'air industriel gaine de 538°C (1000°F) Résistances Hivérisation Appareils pour réchauffer les aliments Acier inoxydable Équipement de conditionnement et de Température maximale de la **CPS** scellage gaine de 649°C (1200°C)

FENTE 13/16 x 1/2

1 1/2

#### Remarques:

- Tensions des barres chauffantes standard indiquées dans le tableau: 120 V et 240 V.
- Des barres chauffantes de 287 V sont également offertes.
- Vous pouvez également utiliser les barres chauffantes indiquées ci-dessous avec de plus faibles tensions
- Vous pouvez aussi utiliser de plus hautes tensions avec certaines barres chauffantes.
- Pour des températures plus élevées, utilisez des barres chauffantes en acier inoxydable comme indiqué au tableau 2.
- Utilisez des isolateurs supplémentaires lorsque la tension à la terre dépasse 300 V. Consultez la page 6.7.

#### **BESOIN D'AIDE?**

Appelez au 1 800 4WATTCO (1 800 492-8826) pour de plus amples renseignements ou pour de l'aide supplémentaire.



TABLEAU 4 - Barres chauffantes de modèle CPS Une borne à chaque extrémité et gaine d'acier aluminé

	DIM. A		WATTS	PAR	NO. DE CA	TALOGUE
(po.)	(mm)	WATTS	(po. <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )	120V	240V
7 1/4	184	100	8.2	1.3	CPS071001-T2	CPS071002-T2
7 1/4	184	200	16.4	2.5	CPS072001-T2	CPS072002-T2
8	203	250	16.7	2.6	CPS082501-T2	CPS082502-T2
9 1/2	241	300	14.5	2.2	CPS093001-T2	CPS093002-T2
11 3/4	298	100	3.4	0.5	CPS111001-T2	CPS111002-T2
11 3/4	298	250	8.6	1.3	CPS112501-T2	CPS112502-T2
11 3/4	298	350	12.0	1.9	CPS113501-T2	CPS113502-T2
11 3/4	298	500	17.2	2.7	CPS115001-T2	CPS115002-T2
14	356	500	13.3	2.1	CPS145001-T2	CPS145002-T2
15	381	500	12.1	1.9	CPS155001-T2	CPS155002-T2
17 3/4	451	500	9.7	1.5	CPS175001-T2	CPS175002-T2
17 3/4	451	750	14.5	2.2	CPS177501-T2	CPS177502-T2
17 3/4	451	1000	19.4	3.0	CPS181001-T2	CPS181002-T2
19 1/2	495	500	8.6	1.3	CPS195001-T2	CPS195002-T2
19 1/2	495	750	12.9	2.0	CPS197501-T2	CPS197502-T2
19 1/2	495	1000	17.2	2.7	CPS201001-T2	CPS201002-T2
21	533	500	7.8	1.2	CPS215001-T2	CPS215002-T2
23 1/2	597	500	6.8	1.1	CPS235001-T2	CPS235002-T2
23 1/2	597	750	10.3	1.6	CPS237501-T2	CPS237502-T2
23 1/2	597	1000	13.7	2.1	CPS241001-T2	CPS241002-T2
23 1/2	597	1500	20.5	3.2	CPS241501-T2	CPS241502-T2
25 1/2	648	1000	12.4	1.9	CPS251001-T2	CPS251002-T2
26 3/4	679	750	8.8	1.4	CPS267501-T2	CPS267502-T2
30 1/4	768	750	7.6	1.2	CPS307501-T2	CPS307502-T2
33 1/2	851	1000	9.0	1.4	CPS331001-T2	CPS331002-T2
25 3/4	908	1000	8.4	1.3	CPS351001-T2	CPS351002-T2
38 1/2	978	1000	7.7	1.2	CPS381001-T2	CPS381002-T2
42 1/4	1073	1500	10.5	1.6	CPS421501-T2	CPS421502-T2

LORS D'UNE COMMANDE, VEUILLEZ SPÉCIFIER: No de catalogue, Tension, Puissance, Quantité, Options.




# pièces des composantes

#### **BARRES CHAUFFANTES DE MODÈLE CPF\*\*T1**

Les barres chauffantes à ailettes de modèle CPF\*\*T1 sont composées de deux bornes décalées à une extrémité.

Reportez-vous au tableau 5 pour obtenir la liste des barres chauffantes à gaine d'acier aluminé.

#### **APPLICATIONS** Applications d'air libre ou forcé Chauffage de conduits Chaufferettes Fours de séchage Étuves Chauffe-plats Tunnels rétrécissants Chauffage d'air Résistances de banc d'essai Étuvage Déshumidificateurs Séchage d'encre Protection contre l'humidité Soudure de procédé Fours de recuit de détente



#### Remarques:

- Tensions des barres chauffantes standard indiquées dans le tableau: 120 V et 240 V.
- Des barres chauffantes de 287 V sont également offertes.
- Vous pouvez également utiliser les barres chauffantes indiquées ci-dessous avec de plus faibles tensions
- Vous pouvez aussi utiliser de plus hautes tensions avec certaines barres chauffantes.
- Pour des températures plus élevées, utilisez des barres chauffantes en acier inoxydable comme indiqué au tableau 2.
- Utilisez des isolateurs supplémentaires lorsque la tension à la terre dépasse 300 V. Consultez la page 6.7.

#### **BESOIN D'AIDE?**

Appelez au 1 800 4WATTCO (1 800 492-8826) pour de plus amples renseignements ou pour de l'aide supplémentaire.



TABLEAU 5 - Barres chauffantes à ailettes de modèle CPF Deux bornes à une extrémité et gaine d'acier aluminé

DIM	. A	DIM	. C		WATT	S PAR	NO. DE CA	TALOGUE
(po.)	(mm)	(po.)	(mm)	WATTS	(po. <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )	120V	240V
HAUTE PUIS	SANCE SURI	FACIQUE						
40.4/0	267	6 1/4	159	725	29.7	4.6	CPF107251-T1	CPF107252-T1
10 1/2	298	7 1/2	191	900	31.0	4.8		CPF107252-11 CPF119002-T1
11 3/4		9 3/4		1100			CPF119001-T1	
14	356		248		29.3	4.5		CPF141102-T1
15	381	10 3/4	273	1250	30.3	4.7	CPF151251-T1	CPF151252-T1
17 3/4	451	13 1/2	343	1550	30.1	4.7	CPF171551-T1	CPF171552-T1
19 1/2	495	15 1/4	387	1700	29.2	4.5	CPF191701-T1	CPF191702-T1
21	533	16 3/4	425	1900	29.8	4.6	CPF211901-T1	CPF211902-T1
23 1/2	597	19 1/4	489	2200	30.1	4.7	CPF232201-T1	CPF232202-T1
25 1/2	648	21 1/4	540	2400	29.8	4.6	CPF252401-T1	CPF252402-T1
26 3/4	679	22 1/2	572	2500	30.1	4.7	CPF262501-T1	CPF262502-T1
30 1/4	768	26	660	2800	28.4	4.4	CPF302801-T1	CPF302802-T1
33 1/2	851	29 1/4	743	3150	28.5	4.4	CPF333151-T1	CPF333152-T1
35 3/4	908	31 1/2	800	3450	29.0	4.5	CPF353451-T1	CPF353452-T1
38 1/2	978	34 1/4	870	3700	28.6	4.4	CPF383701-T1	CPF383702-T1
42 1/4	1073	38	965	4150	28.9	4.5	CPF424151-T1	CPF424152-T1
BASSE PUIS	SSANCE SURI	FACIQUE						
7 1/4	184	3	76	150	12.3	1.9	CPF071501-T1	CPF071502-T1
8	203	3 3/4	95	175	11.7	1.8	CPF081751-T1	CPF081752-T1
10 1/2	267	6 1/4	159	350	14.4	2.2	CPF1037731-T1	CPF1031732-11
	298	7 1/2	191	500	17.2	2.7	CPF103301-11	CPF103302-11 CPF115002-T1
11 3/4 14	356	9 3/4	248	500	13.3	2.1	CPF145001-T1	CPF115002-11
			273		12.1			
15	381	10 3/4		500		1.9	CPF155001-T1	CPF155002-T1
17 3/4	451	13 1/2	343	1000	19.4	3.0	CPF171001-T1	CPF171002-T1
19 1/2	495	15 1/4	387		17.2	2.7	CPF191001-T1	CPF191002-T1
21	533	16 3/4	425	1000	15.7	2.4	CPF211001-T1	CPF211002-T1
23 1/2	597	19 1/4	489	1000	13.7	2.1	CPF231001-T1	CPF231002-T1
25 1/2	648	21 1/4	540	1250	15.5	2.4	CPF251251-T1	CPF251252-T1
26 3/4	679	22 1/2	572	1350	15.8	2.4	CPF261351-T1	CPF261352-T1
30 1/4	768	26	660	1500	15.2	2.4	CPF301501-T1	CPF301502-T1
33 1/2	851	29 1/4	743	1700	15.4	2.4	CPF331701-T1	CPF331702-T1
35 3/4	908	31 1/2	800	1800	15.1	2.3	CPF351801-T1	CPF351802-T1
38 1/2	978	34 1/4	870	2000	15.5	2.4	CPF382001-T1	CPF382002-T1
42 1/4	1073	38	965	2100	14.6	2.3	CPF422101-T1	CPF422102-T1

LORS D'UNE COMMANDE, VEUILLEZ SPÉCIFIER: No de catalogue, Tension , Puissance, Quantité, Options.






# pièces des composantes


# LES BARRES CHAUFFANTES AVEC OU SANS AILETTES


OPTIONS	DESCRIPTION
PUISSANCE, TENSION ET LONGUEURS PARTICULIÈRES	Appelez au 1 800 4WATTCO (1 800 492-8826) si vous désirez une barre chauffante sur mesure pour votre application.
COURBURE LONGITUDINALE	Appelez au 1 800 4WATTCO (1 800 492-8826) si vous nécessitez une courbure longitudinale pour votre application.
BARRES CHAUFFANTES À AILETTES	Les barres chauffantes SPF WATTCO <sup>MC</sup> , fournies avec des bornes décalées, peuvent être fabriquées avec des ailettes sur demande.
ISOLATEURS SUPPLÉMENTAIRES	Utilisez des isolateurs supplémentaires lorsque la tension à la terre dépasse 300V.











#### **OPTIONS / DESCRIPTION**

FIGURE 1 - No. de catalogue P1231

Utilisez l'isolateur ci-dessous si l'espace de montage ne mesure que 1/2 po de plus que la longueur de la barre chauffante.

Les trous de montage de la barre chauffante WATTCO™ sont préalablement perforés avant l'installation de l'isolateur.

FIGURE 2 - No. de catalogue P1235

Utilisez l'isolateur ci-dessous pour les barres chauffantes en stock. Assurez-vous que l'espace de montage mesure 3 po de plus que la longueur de la barre chauffante.

#### FIGURE 3 - REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE POUR BORNES DE RACCORDEMENT

Utilisez des revêtements en céramique pour:

- Des barres chauffantes à bornes standard de 10-32 fils à chaque extrémité.
  - Des barres chauffantes à bornes décalées à une extrémité.

Utilisez également un revêtement en céramique avec un fil isolé afin de le protéger contre les chocs électriques.

#### FIGURE 4 - BARRE OMNIBUS EN LAITON

Les barres omnibus en laiton WATTCO™ sont des conducteurs rigides qui relient plusieurs barres chauffantes en série ou en parallèle.

Pour des capacités de transfert de courant plus élevées, toutes les barres omnibus WATTCO™ peuvent être spécialement conçues pour répondre à vos besoins.

#### FIGURE 5 - BOÎTIER DE RACCORDEMENT

Pour les barres chauffantes CPS:

- Un boîtier de raccordement est fourni avec le câble BX.
- Les boîtiers de raccordement sont montés dans une des quatre directions selon vos besoins.

#### FIGURE 6 - DISPOSITIF DE SERRAGE

Utilisez des dispositifs de serrage en acier épais plaqué au nickel pour monter les barres chauffantes WATTCO™ sur de grandes surfaces (parois de réservoir, plateaux, matrices). Soudez, brasez ou vissez des tiges filetées de 3/8 po de diamètre sur les aires de travail.

